

6. Порядок и схема сборки:

- 6.1. Г-образные концы поворотной оси (4) вставляем во втулки левой и правой балки (2 и 3), убедившись, что оси балок расположены наружу (рис.1).
- 6.2. Прямые концы поворотной оси (4) заводим в ограничитель на каркасе стола (1), а оси балок (2 и 3) заводим во втулки каркаса (рис.2).
- 6.3. Столешницу (5) закрепляем винтами (8) через отверстия в балках (2 и 3).
- 6.4. Болтами (9) закрепляем на каркас стола (1) экран (6).
- 6.5. На столешнице шурупами (10) закрепляем лотки (7).
- 6.6. Устанавливаем требуемую высоту стола, прослабив, предварительно, установочные винты.

